



1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	39
Питание +15В	Вход УВ	Общий провод	Команда дискр. УВ	Команда 70 мкс	Команда МУ	Команда лин. в/ход	Лин. в/ход	Микрофак. в/ход	Выключение ШП	Выход ПУЗ	Блокировка экспандера	Вход ШП в режиме записи	Выход на запись	Переключение режима ШП	Лин. выход	Общий провод	Переключение режима ШП	Питание -15В