



浙江永康松石电器厂	
名称:	逆变式焊机电气原理图
型号:	ARC-160(220V)
制图:	审核:

- J? OP-2
 1 GND
 2 OUT
 3 OUT_PWM
 4 VREF
 5 +15V Test
 6 Feedback
 7
 8 Y_LED
 9 GD
 10 OP-1
 11 V+
 12

- U2-2
 1 GND(T4)
 2 OUT
 3 W3
 4 Test(3845-1)
 5 VCC(+14.5V)
 6 IN(T4)
 7 GND
 8 OPTOISOLATORS
 9 W1
 10 W2
 11 LED(Y)
 12 +V